

## 十六、关于符合本国产品标准的声明函

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （LED显示屏），生产厂为（深圳蓝普科技有限公司），厂址为（深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号）。（LED显示屏）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（LED显示屏）的（关键组件）在中国境内生产。（LED显示屏）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （备品备件），生产厂为（深圳蓝普科技有限公司），厂址为（深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号）。（备品备件）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。（备品备件）的（关键组件）在中国境内生产。（备品备件）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （接收卡），生产厂为（深圳市南田科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区石岩街道塘头大道56号锦源工业园1号楼201）。（接收卡）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。（接收卡）的（关键组件）在中国境内生产。（接收卡）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （LED显示屏控制软件），深圳市宝安区石岩街道塘头大道56号锦源工业园1号楼201。（LED显示屏控制软件）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。（LED显示屏控制软件）的（关键组件）在中国境内生产。（LED显示屏控制软件）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （视频拼接器），深圳市宝安区石岩街道塘头大道56号锦源工业园1号楼201。（视频拼接器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。（视频拼接器）的（关键组件）在中国境内生产。（视频拼接器）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （播控服务器），深圳市宝安区石岩街道塘头大道56号锦源工业园1号楼201。（播控服务器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。（播控服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（播控服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （开关电源），生产厂为（常州市创联电源科技股份有限公司），厂址为（江苏省常州市钟楼区棕榈路88号）。（开关电源）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比

例)。(开关电源)的(关键组件)在中国境内生产。(开关电源)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (配电系统),生产厂为(深圳市中电强能科技有限公司),厂址为(深圳市宝安区石岩街道北环路创富科技园C栋厂房五楼)。(配电系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(配电系统)的(关键组件)在中国境内生产。(配电系统)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (高清混插矩阵),生产厂为(广州市天誉创高电子科技有限公司),厂址为(广州经济技术开发区蓝玉四街9号广州科技园5号三楼)。(高清混插矩阵)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(高清混插矩阵)的(关键组件)在中国境内生产。(高清混插矩阵)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (高清混合矩阵系统),生产厂为(广州市天誉创高电子科技有限公司),厂址为(广州经济技术开发区蓝玉四街9号广州科技园5号三楼)。(高清混合矩阵系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(高清混合矩阵系统)的(关键组件)在中国境内生产。(高清混合矩阵系统)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (HDMI输入板卡),生产厂为(广州市天誉创高电子科技有限公司),厂址为(广州经济技术开发区蓝玉四街9号广州科技园5号三楼)。(HDMI输入板卡)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(HDMI输入板卡)的(关键组件)在中国境内生产。(HDMI输入板卡)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (HDMI输出板卡),生产厂为(广州市天誉创高电子科技有限公司),厂址为(广州经济技术开发区蓝玉四街9号广州科技园5号三楼)。(HDMI输出板卡)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(HDMI输出板卡)的(关键组件)在中国境内生产。(HDMI输出板卡)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (控制单元),生产厂为(深圳市神舟创新科技有限公司),厂址为(深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区)。(控制单元)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(控制单元)的(关键组件)在中国境内生产。(控制单元)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (显卡),生产厂为(深圳市科正达电子有限公司),厂址为(深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场5层7区05号)。(显卡)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(显卡)的(关键组件)在中国境内生产。(显卡)的(关键工序)在中国境内完成。

15. （返听音箱），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（返听音箱）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（返听音箱）的（关键组件）在中国境内生产。（返听音箱）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （双通道功放），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（双通道功放）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（双通道功放）的（关键组件）在中国境内生产。（双通道功放）的（关键工序）在中国境内完成。

17. （18路带2编组调音台），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（18路带2编组调音台）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（18路带2编组调音台）的（关键组件）在中国境内生产。（18路带2编组调音台）的（关键工序）在中国境内完成。

18. （演出级真分集一拖二手持话筒），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（演出级真分集一拖二手持话筒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（演出级真分集一拖二手持话筒）的（关键组件）在中国境内生产。（演出级真分集一拖二手持话筒）的（关键工序）在中国境内完成。

19. （无线信号分配器），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（无线信号分配器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（无线信号分配器）的（关键组件）在中国境内生产。（无线信号分配器）的（关键工序）在中国境内完成。

20. （无线信号放大器），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（无线信号放大器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（无线信号放大器）的（关键组件）在中国境内生产。（无线信号放大器）的（关键工序）在中国境内完成。

21. （14路带2编组调音台），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（14路带2编组调音台）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比例）。

（14路带2编组调音台）的（关键组件）在中国境内生产。（14路带2编组调音台）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （反馈抑制器），生产厂为司（广东得胜电子有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号）。（反馈抑制器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ （规定比

例)。(反馈抑制器)的(关键组件)在中国境内生产。(反馈抑制器)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (手拉手会议主机), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(手拉手会议主机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(手拉手会议主机)的(关键组件)在中国境内生产。(手拉手会议主机)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (代表单元), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(代表单元)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(代表单元)的(关键组件)在中国境内生产。(代表单元)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (无线话筒), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(无线话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(无线话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(无线话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (会议延长线), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(会议延长线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(会议延长线)的(关键组件)在中国境内生产。(会议延长线)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (无线分配器), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(无线分配器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(无线分配器)的(关键组件)在中国境内生产。(无线分配器)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (无线放大器), 生产厂为司(广东得胜电子有限公司), 厂址为(广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号)。(无线放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(无线放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(无线放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (嵌入式高清视频会议终端), 生产厂为(华平信息技术股份有限公司), 厂址为(上海市杨浦区国权北路1688弄69号)。(嵌入式高清视频会议终端)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(嵌入式高清视频会议终端)的(关键组件)在中国境内生产。(嵌入式高清视频会议终端)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (高清会议摄像机), 生产厂为(华平信息技术股份有限公司), 厂址为(上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号)。(高清会议摄像机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(高清会议摄像机)的(关键组件)在中国境内生产。(高清会议摄像机)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (嵌入式一体化高清视频会议终端), 生产厂为(华平信息技术股份有限公司), 厂址为(上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号)。(嵌入式一体化高清视频会议终端)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(嵌入式一体化高清视频会议终端)的(关键组件)在中国境内生产。(嵌入式一体化高清视频会议终端)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (鹅颈麦克风), 生产厂为(华平信息技术股份有限公司), 厂址为(上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号)。(鹅颈麦克风)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(鹅颈麦克风)的(关键组件)在中国境内生产。(鹅颈麦克风)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (控制键盘机), 生产厂为(深圳市小龙电器有限公司), 厂址为(深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园 7 号 4 层)。(控制键盘机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(控制键盘机)的(关键组件)在中国境内生产。(控制键盘机)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (高清广角云会议摄像机 12 倍), 生产厂为(深圳市迪利特科技有限公司), 厂址为(广东省深圳市南山区创业路中兴工业城综合楼十二楼)。(高清广角云会议摄像机 12 倍)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(高清广角云会议摄像机 12 倍)的(关键组件)在中国境内生产。(高清广角云会议摄像机 12 倍)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (摄像机升降支架), 生产厂为(广州晶固视听设备有限公司), 厂址为(广州市增城区新塘镇沿江大道 20 号 2207 房)。(摄像机升降支架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(摄像机升降支架)的(关键组件)在中国境内生产。(摄像机升降支架)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (会议显示器), 生产厂为(冠捷显示科技(中国)有限公司), 厂址为(广州市增城区新塘镇甘涌村六横路 40 号)。(会议显示器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(会议显示器)的(关键组件)在中国境内生产。(会议显示器)的(关键工序)在中国境内完成。

37. （高清显示器），生产厂为（广东唯派电子股份有限公司），厂址为（肇庆市广宁县横山镇荔洞高新产业园二期首层 101 室）。（高清显示器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 100%（规定比例）。（高清显示器）的（关键组件）在中国境内生产。（高清显示器）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：云南博天纳宇科技发展有限公司

日期：2026 年 6 月 4 日

