

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

(一) 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (篮筐彩色标牌),生产厂为(杭州启转贸易有限公司),厂址为(浙江省杭州市萧山区城厢街道育才路406号)。(篮筐彩色标牌)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(篮筐彩色标牌)的(关键组件)在中国境内生产。(篮筐彩色标牌)的(关键工序)在中国境内完成。

2. (水处理专用再生剂),生产厂为(中盐榆林盐化有限公司),厂址为(陕西省榆林市榆阳区鱼河镇)。(水处理专用再生剂)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(水处理专用再生剂)的(关键组件)在中国境内生产。(水处理专用再生剂)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (医用吸水纸),生产厂为(乐普医疗用品(湖北)有限公司),厂址为(湖北省仙桃市干河办事处桃源大道北侧(四居委会)湖北乘风电商物流有限责任公司2#车间)。(医用吸水纸)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(医用吸水纸)的(关键组件)在中国境内生产。(医用吸水纸)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (医用吸水纸),生产厂为(乐普医疗用品(湖北)有限公司),厂址为(湖北省仙桃市干河办事处桃源大道北侧(四居委会)湖北乘风电商物流有限责任公司2#车间)。(医用吸水纸)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(医用吸水纸)的(关键组件)在中国境内生产。(医用吸水纸)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (医用吸水纸),生产厂为(乐普医疗用品(湖北)有限公司),厂址为(湖北省仙桃市干河办事处桃源大道北侧(四居委会)湖北乘风电商物流有限责任公司2#车间)。(医用吸水纸)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(医用吸水纸)的(关键组件)在中国境内生产。(医用吸水纸)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (口腔手机养护油),生产厂为(四川秀顿斯医疗器械有限公司),厂址为(四川省资阳市雁江区振兴路9号7#楼)。(口腔手机养护油)的中国境内生产的组件成本占比

≥(规定比例)。(口腔手机养护油)的(关键组件)在中国境内生产。(口腔手机养护油)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (除锈剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(除锈剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(除锈剂)的(关键组件)在中国境内生产。(除锈剂)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (润滑保护喷剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(润滑保护喷剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(润滑保护喷剂)的(关键组件)在中国境内生产。(润滑保护喷剂)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (器械保湿剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(器械保湿剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(器械保湿剂)的(关键组件)在中国境内生产。(器械保湿剂)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (不锈钢炫彩增亮剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(不锈钢炫彩增亮剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(不锈钢炫彩增亮剂)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢炫彩增亮剂)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (器械残胶去除剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(器械残胶去除剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(器械残胶去除剂)的(关键组件)在中国境内生产。(器械残胶去除剂)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (器械封包胶带), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(器械封包胶带)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(器械封包胶带)的(关键组件)在中国境内生产。(器械封包胶带)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (水垢去除剂), 生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司), 厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(水垢去除剂)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(水垢去除剂)的(关键组件)在中国境内生产。(水垢去除剂)的(关键工序)在中国境内完成。


14. (医疗器械除锈湿巾)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(医疗器械除锈湿巾)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(医疗器械除锈湿巾)的(关键组件)在中国境内生产。(医疗器械除锈湿巾)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (超声波清洗检测能量瓶)，生产厂为(北京白象新技术有限公司)，厂址为(北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房)。(超声波清洗检测能量瓶)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(超声波清洗检测能量瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(超声波清洗检测能量瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (电解剂)，生产厂为(成都邦研科技有限公司)，厂址为(成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园长生桥路 1111 号 24 栋)。(电解剂)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(电解剂)的(关键组件)在中国境内生产。(电解剂)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (管道清洗刷)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(管道清洗刷)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(管道清洗刷)的(关键组件)在中国境内生产。(管道清洗刷)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (管道清洗刷)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(管道清洗刷)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(管道清洗刷)的(关键组件)在中国境内生产。(管道清洗刷)的(关键工序)在中国境内完成。



19. (管道清洗刷)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(管道清洗刷)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(管道清洗刷)的(关键组件)在中国境内生产。(管道清洗刷)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (管道清洗刷)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(管道清洗刷)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(管道清洗刷)的(关键组件)在中国境内生产。(管道清洗刷)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (管道清洗刷)，生产厂为(大连莱恩医疗工业有限公司)，厂址为(辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号)。(管道清洗刷)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。

（管道清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（管道清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （管道清洗刷），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（管道清洗刷）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（管道清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（管道清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （管道清洗刷），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（管道清洗刷）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（管道清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（管道清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （管道清洗刷），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（管道清洗刷）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（管道清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（管道清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

25. （管道清洗刷），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（管道清洗刷）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（管道清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（管道清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

26. （器械清洗刷），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（器械清洗刷）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（器械清洗刷）的（关键组件）在中国境内生产。（器械清洗刷）的（关键工序）在中国境内完成。

27. （锐器保护套），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（锐器保护套）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（锐器保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（锐器保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

28. （锐器保护套），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（锐器保护套）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（锐器保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（锐器保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

29. （锐器保护套），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（锐器保护套）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（锐器保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（锐器保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

30. （锐器保护套），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（锐器保护套）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（锐器保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（锐器保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

31. （锐器保护套），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（锐器保护套）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（锐器保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（锐器保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

32. （管腔器械清洗通条），生产厂为（大连莱恩医疗工业有限公司），厂址为（辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号）。（管腔器械清洗通条）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（管腔器械清洗通条）的（关键组件）在中国境内生产。（管腔器械清洗通条）的（关键工序）在中国境内完成。

33. （内窥镜器械消毒盒），生产厂为（泗洪县康华医疗器械有限公司），厂址为（江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区山河西路 8 号，综合楼 10 号楼，1-635, 1-637, 1-638 办公室）。（内窥镜器械消毒盒）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（内窥镜器械消毒盒）的（关键组件）在中国境内生产。（内窥镜器械消毒盒）的（关键工序）在中国境内完成。

34. （精密器械消毒盒），生产厂为（泗洪县康华医疗器械有限公司），厂址为（江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区山河西路 8 号，综合楼 10 号楼，1-635, 1-637, 1-638 办公室）。（精密器械消毒盒）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（精密器械消毒盒）的（关键组件）在中国境内生产。（精密器械消毒盒）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：乌鲁木齐安洁瑞生物科技有限公司

日期：2026年05月18日

- 注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。